

VOLVO FH 750 6X2 FRIGO COMBI



Stücknummer 299527
Produktgruppe LKW
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2015 / 01
Kilometerstand 666.632 km

Fahrgestellnummer
YV2R0P0C5FA771640

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €46900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Konfiguration 6x2
Doppelbereifung
Eigengewicht 14.675 kg
Bruttogewicht 28.000 kg
Tankinhalt gesamt 810 liter
Anhängerkupplung
Achsschenkelbolzendurchmesser Special
Anzahl Sperren 1
Radstand 460 cm
Federungstyp Vollluft

Kabine

Art der Kabine Globetrotter XL
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standheizung
Farbe Blau
Metallisch

Antriebsstrang

Motorleistung 552 kW (750 Hp)
Euro 6
Getriebeart I-Shift
Gänge 12
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 674 cm
Laderaubreite 251 cm
Laderaumhöhe 275 cm
Ladeflächenhöhe 130 cm
Durchfahrts Höhe 254 cm

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor Carrier
Kühlmotor Diesel/elektrisch
Wandstärke 45 mm
Art der Kühlung Kühlen
Tages-/Nachtkühlung Tages-/Nachtkühlung
Zusätzlichen Verdampfer

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse) ●●●●●●●●
Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Kühlanlage

Systeme ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen



Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 315/60R22,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen