

DAF XF 460 SSC 6X2 FTR



Stücknummer 300214
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2016 / 08
Kilometerstand 878.386 km

Fahrgestellnummer
XLRTSH4300G100344

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €17900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Konfiguration 6x2
Eigengewicht 8.730 kg
Bruttogewicht 26.000 kg
Tankinhalt gesamt 500 liter
Höhe der Sattelkupplung 118 cm
Sattelkupplung Schieber
Anzahl Sperren 1
Radstand 310 cm
Leichtmetallfelgen
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Super Space Cab
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standheizung
Farbe Gold
Metallisch

Antriebsstrang

Motorleistung 340 kW (462 Hp)
Euro 6
Getriebeart Automatic
Gänge 12
Servolenkung
ABS
ASR
Nebenantrieb

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkästchen)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



1
Reifengröße: 385/55R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2
Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen



3
Reifengröße: 385/55R22,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen