SCANIA R450 LED RETARDER SKIRTS

Stücknummer	300487
Produktgruppe	Sattelzugmaschine
Spezifikation	
Erstzulassung Jahr	2019 / 01
Kilometerstand	750.196 km
Fahrgestellnummer	
YS2R4X20005533775	
Technischer Zustand	
Bemerkungen	

(A15)

Preis € 42900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	8.502 kg
Bruttogewicht	19.000 kg
Tankinhalt gesamt	1.100 liter
2. Dieseltank	√
Höhe der Sattelkupplung	117 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	375 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Tempomat	√
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	√
Digitaler Tachograph	√
Klimaanlage	√
Standheizung	√
Farbe	Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung	331 kW (450 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Opti-cruise
Gänge	12
Zusatzbremssystem	√
Retarder Marke	Scania
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	●●●●○
Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●●●○

Kabine

Interne	●●●●○
Externe	●●●●○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●○○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●●○○

Reifen und Achsen

1 5 mm — 5 mm

Reifengröße: 315/70R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch

2 14 mm, 14 mm — 14 mm, 15 mm

Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen