

SCANIA P380 8X4 HIAB 288EP5



Stücknummer 300888
 Produktgruppe LKW
 Spezifikation Offene Wechselbrücke
 Erstzulassung Jahr 2008 / 03
 Kilometerstand 534.424 km

Fahrgestellnummer
 XLEP8X40005188107

Technischer Zustand

Bemerkungen
 P 380 LB 8X4*4 triple / HIAB 288 EP-5 with (A15)

Preis €37900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 4
 Konfiguration 8x4
 Doppelbereifung
 Eigengewicht 18.495 kg
 Bruttogewicht 32.000 kg
 Tankinhalt gesamt 225 liter
 Anhängerkupplung
 Achsschenkelbolzendurchmesser Special
 Anzahl Sperren 2
 Radstand 450 cm
 Federungstyp Vollluft

Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine
 Tempomat
 Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
 Digitaler Tachograph
 Klimaanlage
 Farbe Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung 279 kW (379 Hp)
 Euro 4
 Getriebeart Opti-cruise
 Gänge 12
 Kupplungspedal
 Servolenkung
 ABS
 ASR
 Nebenantrieb

Aufbau

Laderaumlänge 720 cm
 Laderauubreite 248 cm
 Laderaumhöhe 75 cm
 Ladeflächenhöhe 125 cm
 Durchfahrts Höhe 1 cm
 Pumpe

Kran

Kran
 Kranhersteller Hiab 288 EP -5
 Baujahr Kran 2.007
 Tragfähigkeit Kran 28
 Höchstbelastung 1400 kg bij 15 m.
 Anzahl Stützsäulen 4
 CE-geprüft
 Kontrollposition Seitenbedienung rechts
 Fernbedienung
 Kranposition am Heck
 Hydr.ausschiebbar 5
 Hydr. Zusatzanschluss 2
 Rotor
 Palettenhaken

Bemerkungen

Bemerkungen P 380 LB 8X4*4 triple / HIAB 288 EP-5 with remote

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkästchen)
Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Hydraulik



Interne Zustand



Externe Zustand



Kran

Fernbedienung



Stützbeine



Mechanisch



Hydraulisch



Elektrisch



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1
Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2
Reifengröße: 315/80R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen



3
Reifengröße: 315/80R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen



4
Reifengröße: 385/65R22,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen