

# SCHWARZMUELLER S1 BIG VOLUME LIFT AXLE



Stücknummer 301013  
Produktgruppe Auflieger  
Spezifikation Moving floor  
Erstzulassung Jahr 2018 / 12  
Kilometerstand

**Fahrgestellnummer**  
VAVJS1339JH409298

Technischer Zustand   
**Bemerkungen**

( A15 )

**Preis €28900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3  
Nutzlast 28.520 kg  
Eigengewicht 7.480 kg  
Bruttogewicht 36.000 kg  
Art der Chassis Unvollständige chassis  
Chassismaterial Aluminium  
Kingpin Größe 2 inch  
Federungstyp Vollluft

### Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Aufbau

Aufbaubaujahr 2.018  
Aufbaumaterial Aluminium  
Laderaumlänge 1.355 cm  
Laderaubbreite 247 cm  
Laderaumhöhe 283 cm  
Durchfahrtshöhe 276 cm

### Achse

Achstyp SAF

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 445/45R19,5  
Liftachse  
Luftfederung  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 445/45R19,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 445/45R19,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen