

SCANIA G320 MANUAL TAILLIFT



Stücknummer 301341
 Produktgruppe LKW
 Spezifikation Gardinenaufleger
 Erstzulassung Jahr 2011 / 12
 Kilometerstand 508.563 km

Fahrgestellnummer
 XLEG4X20005279165

Technischer Zustand

Bemerkungen
 G 320 DB 4X2 MNB / MANUAL GEAR /
 (A15)

Preis €12900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Eigengewicht 8.920 kg
 Bruttogewicht 19.500 kg
 Tankinhalt gesamt 400 liter
 Anhängerkupplung
 Achsschenkelbolzendurchmesser 40 DIN
 Anzahl Sperren 1
 Radstand 570 cm
 Federungstyp Vollluft

Kabine

Art der Kabine Highline
 Tempomat
 Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
 Digitaler Tachograph
 Klimaanlage
 Standheizung
 Farbe Rot

Antriebsstrang

Motorhersteller Scania
 Motorleistung 235 kW (319 Hp)
 Euro 5
 Getriebeart Handschalter
 Gänge 12
 Kupplungspedal
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Drehrichtung 1x20
 Laderaumlänge 734 cm
 Laderaubreite 248 cm
 Laderaumhöhe 250 cm
 Ladeflächenhöhe 119 cm
 Durchfahrts Höhe 246 cm

Ladebordwand

Ladebordwand
 Ladebordwandausführung unterfaltbare Ladebordwand
 Tragfähigkeit der Ladebordwand 2.000 kg
 Ladebordwandhersteller Zepro
 Ladebordwandmaterial Aluminium
 Ladebordwandgröße 160 x 235

Bemerkungen

Bemerkungen G 320 DB 4X2 MNB / MANUAL GEAR / AIRCO / COOLANT LEAKING OUT OF THE CYLINDERHEADS

Reifen/Räder

Reserverad
 Profil Reserverad 3 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse) ●●●●●●●●
Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Ladebordwand

Bedienung ●●●●●●●●

System ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 385/55R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2 Reifengröße: 315/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen