

VOLVO FH 13.400 XL E4 BOAT TRANSPORT



Stücknummer 301546
Produktgruppe LKW
Spezifikation Plattform
Erstzulassung Jahr 2007 / 04
Kilometerstand 811.726 km

Fahrgestellnummer
YV2ASG0AX7B457693

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis € 9950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	12.845 kg
Bruttogewicht	19.990 kg
Tankinhalt gesamt	300 liter
Anzahl Sperren	1
Radstand	510 cm
Federungstyp	Vollluft

Kabine

Art der Kabine	Globetrotter XL
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Gelb

Antriebsstrang

Motorleistung	294 kW (400 Hp)
Euro	4
Getriebeart	I-Shift
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓
Nebenantrieb	✓

Aufbau

Laderaumlänge	624 cm
Laderaubbreite	248 cm
Ladeflächenhöhe	94 cm
Pumpe	✓

Kontaktinformationen



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 295/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen