

SCHMITZ SKO 24 CARRIER



Stücknummer 302091
 Produktgruppe Auflieger
 Spezifikation Kühlaufbau
 Erstzulassung Jahr 2008 / 07
 Kilometerstand

Fahrgestellnummer
 WSM00000005050725

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 6900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
 Bruttogewicht 39.000 kg
 Art der Chassis Unvollständige chassis
 Kingpin Größe 2 inch
 Federungstyp Vollluft

Kabine

Farbe Weiß

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
 ABS ✓
 EBS ✓

Aufbau

Aufbaubaujahr 2.008
 Laderaumlänge 1.340 cm
 Laderaubbreite 250 cm
 Laderaubhöhe 265 cm
 Durchfahrthöhe 264 cm

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor Carrier
 Modell Kühlmotor Maxima 1300
 Kühlmotor Diesel
 Aggregatstunden / Diesel 3.569
 Wandstärke 45 mm
 Tages-/Nachtkühlung Tageskühlung

Achse

Achstyp SCHMITZ

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Kühlanlage

Systeme



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

7 mm

7 mm

Reifengröße: 385/65R22,5

Leiftachse

Luftfederung

Scheibenbremsen



2

7 mm

9 mm

Reifengröße: 385/65R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen



3

13 mm

14 mm

Reifengröße: 385/65R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen