

# KLEYN TRAILERS PRSH 10 TRI STEERAXLE TAILLI

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 302764  
Produktgruppe Auflieger  
Spezifikation Gardinenaufleger  
Erstzulassung Jahr 2024 / 06  
Kilometerstand

**Fahrgestellnummer**  
WSJPRS110RTB21813

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
NEW AND DIRECTLY AVAILBLE /  
( A15 )

**Preis €49900**



Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 1  
Doppelbereifung  
Eigengewicht 6.280 kg  
Bruttogewicht 25.000 kg  
Art der Chassis Vollständige chassis  
Chassismaterial Stahl  
Kingpin Größe 2 inch  
Federungstyp Vollluft

### Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Aufbau

Aufbaubaujahr 2.023  
Laderaumlänge 1.110 cm  
Laderaumbreite 248 cm  
Laderaumhöhe 267 cm  
Durchfahrtshöhe 257 cm

### Achse

Achstyp SAF

### Ladebordwand

Ladebordwand  
Ladebordwandausführung Heckklappe  
Tragfähigkeit der Ladebordwand 2.500 kg  
Ladebordwandhersteller d hollandia  
Ladebordwandmaterial Stahl  
Ladebordwandgröße 200x252

### Bemerkungen

Bemerkungen NEW AND DIRECTLY  
AVAILBLE / SOFORT  
VERFÜGBAR / DIRECT  
LEVERBAAR / 2.5 T LIFT

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
 PO Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Industrieweg 2  
 4214 KZ Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
 BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Ladebordwand

Bedienung

System

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 275/70R22,5  
 Luftfederung  
 Scheibenbremsen  
 Lenkachse, mechanisch

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen