

# IVECO 120E21 EURO CARGO AIRCO TAILLIFT



Stücknummer 303505  
Produktgruppe LKW  
Spezifikation Koffer  
Erstzulassung Jahr 2018 / 11  
Kilometerstand 465.304 km

**Fahrgestellnummer**  
ZCFAG1EF802685669

Technischer Zustand   
**Bemerkungen**

( A15 )

**Preis €25900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Eigengewicht 7.321 kg  
Bruttogewicht 11.990 kg  
Tankinhalt gesamt 300 liter  
Radstand 565 cm  
Federungstyp Luftfederung

### Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine  
Tempomat  
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)  
Digitaler Tachograph  
Klimaanlage  
Farbe Gelb

### Antriebsstrang

Motorhersteller Iveco  
Motorleistung 152 kW (207 Hp)  
Euro 6  
Getriebeart Automatic  
Gänge 12  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 776 cm  
Laderaumbreite 248 cm  
Laderaumhöhe 258 cm  
Ladeflächenhöhe 109 cm  
Durchfahrts Höhe 249 cm

### Ladebordwand

Ladebordwand  
Ladebordwandausführung Heckklappe  
Tragfähigkeit der Ladebordwand 2.000 kg  
Ladebordwandhersteller D Hollandia  
Ladebordwandmaterial Stahl  
Ladebordwandgröße 175 x 252

### Reifen/Räder

Reserverad  
Profil Reserverad 6 mm

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse) ●●●●●●●●●●  
Anzeigecodes ●●●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●●●

### Kabine

Interne ●●●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●●●

### Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●●●

### Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●●●

### Ladebordwand

Bedienung ●●●●●●●●●●

System ●●●●●●●●●●

### Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●●●

## Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 285/70R19,5  
Blattfederung  
Scheibenbremsen  
Lenkachse, mechanisch



2 Reifengröße: 285/70R19,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●●●●●● Sehr guter Zustand  
●●●●●●●●●● Guter Zustand  
●●●●●●●●●● Angemessene Staat  
●●●●●●●●●● Moderate Zustand  
●●●●●●●●●● Entspricht nicht den Anforderungen