

## MOL DE BUF 10.5 M3 MIXER DEUTZ



Stücknummer 303759  
Produktgruppe Auflieger  
Spezifikation Fahrmischer  
Erstzulassung Jahr 2008 / 08  
Kilometerstand

**Fahrgestellnummer**  
YA9BM33208B222515

Technischer Zustand   
**Bemerkungen**

( A15 )

**Preis €9700**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Eigengewicht 7.980 kg  
Bruttogewicht 33.000 kg  
Art der Chassis Vollständige chassis  
Chassismaterial Stahl  
Kingpin Größe 2 inch  
Federungstyp Vollluft

### Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Aufbau

Aufbaubaujahr 2.008  
Trommelvolumen 15  
Trommelvolumen in m3

### Achse

Achstyp BPW

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



### Reifen/Räder

Reifen



## Reifen und Achsen



Reifengröße: 425/65R22,5  
Luftfederung  
Trommelbremsen



Reifengröße: 425/65R22,5  
Luftfederung  
Trommelbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen