

MERCEDES-BENZ AXOR 1824 E5 HMF 1060 CRANE



Stücknummer 304099
Produktgruppe Kipper
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2009 / 01
Kilometerstand 271.930 km

Fahrgestellnummer
WDB9505311L365113

Technischer Zustand
Bemerkungen

(A15)

Preis € 35900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 8.780 kg
Eigengewicht 10.720 kg
Bruttogewicht 19.500 kg
Tankinhalt gesamt 300 liter
Anhängelast, ungebremst 750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.598 kg
Anzahl Sperren 1
Radstand 390 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät) ✓
Digitaler Tachograph ✓
Farbe Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorhersteller Mercedes
Motorleistung 175 kW (238 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 5
Getriebeart Telligent
Gänge 6
Servolenkung ✓
ABS ✓
Nebenantrieb ✓

Aufbau

Aufbaumaterial Stahl
Seitenanzahl 3 Seiten
Laderaumlänge 400 cm
Laderaubbreite 233 cm
Laderaubhöhe 80 cm
Trommelvolumen 7
Trommelvolumen in m3
Pumpe ✓

Sitze

Sitzplätze 3

Kran

Kran ✓
Kranhersteller HMF 1063 K3 44
Baujahr Kran 2.008
Tragfähigkeit Kran 10
Höchstbelastung 1085 kg bij 8,5 m.
Anzahl Stützsäulen 2
CE-geprüft ✓
Kranbuch ✓
Kontrollposition Seitenbedienung links
Fernbedienung ✓
Kranposition hinter dem Fahrerhaus
Hydr.ausschiebbar 3
Hydr. Zusatzanschluss 4
Lasthaken ✓

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Hydraulik



Interne Zustand



Externe Zustand



Kran

Fernbedienung



Stützbeine



Mechanisch



Hydraulisch



Elektrisch



Kipper

Bedienung



Kippsystem



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

12 mm

13 mm

Reifengröße: 315/80R22,5

Blattfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch



2

9 mm

10 mm

18 mm

19 mm

Reifengröße: 315/80R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen