

DAF XF 440 6X2 FTP MANUAL



Stücknummer 304109
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2014 / 11
Kilometerstand 561.590 km

Fahrgestellnummer
XLRTGH4100G047048

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis €18900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Konfiguration 6x2
Nutzlast 14.908 kg
Eigengewicht 8.492 kg
Bruttogewicht 23.400 kg
Tankinhalt gesamt 630 liter
Höhe der Sattelkupplung 111 cm
Anzahl Sperren 1
Radstand 405 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Space Cab
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standheizung
Farbe Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung 320 kW (435 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Getriebeart Handschalter
Gänge 16
Kupplungspedal
Servolenkung
ABS
ASR
Nebenantrieb

Sitze

Sitzplätze 2

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 235/75R17,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen