

DAF XF 410 SSC MANUAL MX-13



Stücknummer 304535
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2014 / 07
Kilometerstand 890.752 km

Fahrgestellnummer
XLRTEH4300G035821

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis €12950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Nutzlast 10.630 kg
Eigengewicht 8.370 kg
Bruttogewicht 19.000 kg
Tankinhalt gesamt 1.250 liter
2. Dieseltank
Höhe der Sattelkupplung 96 cm
Anzahl Sperren 1
Radstand 380 cm
Zentralschmierung
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Super Space Cab
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standklimaanlage
Standheizung
Farbe Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung 301 kW (409 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Getriebeart Handschalter
Gänge 12
Kupplungspedal
Servolenkung
ABS
ASR

Sitze

Sitzplätze 2

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollcode)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/60R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 295/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen