

HERTOGHS 03 45FT HIGH CUBE MEGA



Stücknummer 304544
Produktgruppe Auflieger
Spezifikation Containerchassis
Erstzulassung Jahr 2010 / 10
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
XL90Z339S0C196160

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 3900

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	3
Nutzlast	33.780 kg
Eigengewicht	5.220 kg
Bruttogewicht	39.000 kg
Art der Chassis	Vollständige chassis
Chassismaterial	Stahl
Kingpin Größe	2 inch
Radstand	884 cm
Zentralschmierung	✓
Federungstyp	Vollluft

Antriebsstrang

Motorleistung	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Aufbau

Aufbaubaujahr	2.010
Containerabmessungen	1X45 high cube

Achse

Achstyp	SAF
---------	-----

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Kontaktinformationen



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 435/50R19,5
Luftfederung
Trommelbremsen



Reifengröße: 435/50R19,5
Luftfederung
Trommelbremsen



Reifengröße: 435/50R19,5
Luftfederung
Trommelbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen