


HERTOGHS O3 45FT HIGH CUBE MEGA



Stücknummer 304545
Produktgruppe Auflieger
Spezifikation Containerchassis
Erstzulassung Jahr 2010 / 12
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
XL90Z339S0C196167

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 3900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	3
Nutzlast	33.780 kg
Eigengewicht	5.220 kg
Bruttogewicht	39.000 kg
Art der Chassis	Vollständige chassis
Chassismaterial	Stahl
Kingpin Größe	2 inch
Radstand	884 cm
Zentralschmierung	✓
Federungstyp	Vollluft

Antriebsstrang

Motorleistung	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Aufbau

Aufbaubaujahr	2.010
Containerabmessungen	1X45 high cube

Achse

Achstyp	SAF
---------	-----

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 435/50R19,5

Luftfederung

Trommelbremsen



Reifengröße: 435/50R19,5

Luftfederung

Trommelbremsen



Reifengröße: 435/50R19,5

Luftfederung

Trommelbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen