SCANIA G500 6X2/4 RETARDER PTO



Stücknummer 304664

Produktgruppe Sattelzugmaschine

Spezifikation

Erstzulassung Jahr 2019 / 04 Kilometerstand 778.694 km

Fahrgestellnummer YS2G6X20002160310

Technischer Zustand

Preis €39950











Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3 Konfiguration 6x2 8.950 kg Eigengewicht 26.500 kg Bruttogewicht 540 liter Tankinhalt gesamt Höhe der Sattelkupplung 120 cm Anzahl Sperren Radstand 412 cm Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Schlafkabine

Tempomat

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)

Digitaler Tachograph

Klimaanlage Standheizung

Farbe Weiß

Antriebsstrang

Motorhersteller

Motorleistung 368 kW (500 Hp)

Euro

Getriebeart Opti-cruise

Gänge 12

Zusatzbremssystem

Retarder Marke Scania

Servolenkung

ABS ASR

Hydraulikanlage Nebenantrieb

Aufbau

Pumpe

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig














Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber 33330 Anzeigecodes 00000 Elektrisch 0000

Kabine

00000 Interne 00000 Externe Lenkung 00000 00000 Federung Fahrgestell 00000 Bremsen 00000

Antriebsstrang

Motor allgemein 0000 00000 Kühlsystem Kraftstoffsystem 00000 Auspuffanlage Schmiersystem 3330 Getriebe 33330 Kupplung 33330 Antrieb 00000

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Blattfederung Scheibenbremsen Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5 Liftachse Luftfederung Scheibenbremsen Lenkachse



Reifengröße: 315/70R22,5 Luftfederung Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand Guter Zustand Angemessene Staat Moderate Zustand

Entspricht nicht den Anforderungen