

VOLVO FH 500 6X2 I-SEE VEB+



Stücknummer 304675
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2018 / 09
Kilometerstand 693.796 km

Fahrgestellnummer
YV2RT40CXJA829305

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis €42950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Konfiguration 6x2
Nutzlast 18.000 kg
Eigengewicht 9.000 kg
Bruttogewicht 27.000 kg
Tankinhalt gesamt 610 liter
Höhe der Sattelkupplung 107 cm
Sattelkupplung Schieber
Anzahl Sperren 1
Radstand 410 cm
Federungstyp Vollluft

Kabine

Art der Kabine Globetrotter
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standheizung
Farbe Weiß

Antriebsstrang

Motorleistung 375 kW (510 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Getriebeart I-Shift
Gänge 12
Servolenkung
ABS
ASR

Sitze

Sitzplätze 2

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkästchen)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 385/55R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 385/55R22,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 315/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen