

## VOLVO FL 220.16 FL 220



Stücknummer 304713  
Produktgruppe LKW  
Spezifikation Koffer  
Erstzulassung Jahr 2016 / 07  
Kilometerstand 656.060 km

**Fahrgestellnummer**  
YV2T0U1AXGZ108410

Technischer Zustand   
**Bemerkungen**

( A15 )

**Preis €24950**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Nutzlast 8.210 kg  
Eigengewicht 7.790 kg  
Bruttogewicht 16.000 kg  
Tankinhalt gesamt 260 liter  
Radstand 530 cm  
Federungstyp Luftfederung

### Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine  
Tempomat  
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)  
Digitaler Tachograph  
Klimaanlage  
Farbe Weiß  
Metallisch

### Antriebsstrang

Motorleistung 158 kW (215 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Getriebeart Automatic  
Gänge 6  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 725 cm  
Laderaumbreite 248 cm  
Laderaumhöhe 242 cm  
Ladeflächenhöhe 110 cm  
Durchfahrtshöhe 237 cm

### Sitze

Sitzplätze 2

### Ladebordwand

Ladebordwand  
Ladebordwandausführung Heckklappe  
Tragfähigkeit der Ladebordwand 2.000 kg  
Ladebordwandhersteller DHOLANDIA  
Ladebordwandmaterial Stahl  
Ladebordwandgröße 248x175

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse) ●●●●●●●●●●  
Anzeigecodes ●●●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●●●

### Kabine

Interne ●●●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●●●

### Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●●●

### Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●●●

### Ladebordwand

Bedienung ●●●●●●●●●●

System ●●●●●●●●●●

### Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●●●

## Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 285/70R19,5  
Blattfederung  
Scheibenbremsen  
Lenkachse, mechanisch



2 Reifengröße: 285/70R19,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen