

## SCANIA R400 BDF with container



Stücknummer 304746  
Produktgruppe LKW  
Spezifikation BDF-System  
Erstzulassung Jahr 2014 / 02  
Kilometerstand 915.659 km

**Fahrgestellnummer**  
YS2R4X20009182263

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
BDF with container  
( A15 )

**Preis €17900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Eigengewicht 9.210 kg  
Bruttogewicht 18.600 kg  
Tankinhalt gesamt 1.100 liter  
2. Dieseltank  
Anhängerkupplung  
Achsschenkelbolzendurchmesser 50 DIN  
Anzahl Sperren 1  
Radstand 570 cm  
Federungstyp Vollluft

### Kabine

Art der Kabine Highline  
Tempomat  
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)  
Digitaler Tachograph  
Klimaanlage  
Standheizung  
Farbe Gelb

### Antriebsstrang

Motorleistung 294 kW (400 Hp)  
Euro 5  
Getriebeart Opti-cruise  
Gänge 12  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Drehrichtung 1x20  
Laderaumlänge 773 cm  
Laderaubreite 241 cm  
Laderaumhöhe 282 cm  
Ladeflächenhöhe 119 cm  
Durchfahrtshöhe 264 cm

### Bemerkungen

Bemerkungen BDF with container

### Reifen/Räder

Reserverad  
Profil Reserverad 4 mm

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollcode) ●●●●●●●●

Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

### Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

### Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

### Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

### Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/60R22,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen  
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/60R22,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen