

SCANIA P410 6X2 RETARDER 2T LIFT



Stücknummer 304853
 Produktgruppe LKW
 Spezifikation Koffer
 Erstzulassung Jahr 2019 / 11
 Kilometerstand 309.836 km

Fahrgestellnummer
 YS2P6X20005571529

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 72950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	3
Konfiguration	6x2
Eigengewicht	11.510 kg
Bruttogewicht	26.500 kg
Tankinhalt gesamt	500 liter
Anhängerkupplung	✓
Achsschenkelbolzendurchmesser	40 DIN
Anzahl Sperren	1
Radstand	495 cm
Federungstyp	Vollluft

Kabine

Art der Kabine	Schlafkabine
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standklimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Weiß

Antriebsstrang

Motorleistung	301 kW (409 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Opti-cruise
Gänge	12
Zusatzbremssystem	✓
Retarder Marke	Scania
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	730 cm
Laderaubbreite	248 cm
Laderaumhöhe	269 cm
Ladeflächenhöhe	125 cm
Durchfahrts Höhe	264 cm

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	2.000 kg
Ladebordwandhersteller	BAR Cargolift
Ladebordwandmaterial	Aluminium
Ladebordwandgröße	195x252

Reifen/Räder

Reserverad	✓
Profil Reserverad	13 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 315/70R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch

2



Reifengröße: 315/70R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

3



Reifengröße: 315/70R22,5

Liftachse

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen