M.A.N. 12.250 TGL 6 CYL. AIRCO LIFT

Stücknummer	305151
Produktgruppe	LKW
Spezifikation	Koffer
Erstzulassung Jahr	2009 / 07
Kilometerstand	797.086 km

Fahrgestellnummer
WMAN14ZZ89Y234349

Technischer Zustand

Bemerkungen

Preis € 7900

KLEYN TRUCKS
KLEYN GROUP | KLEYN VANS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	4.980 kg
Eigengewicht	7.010 kg
Bruttogewicht	11.990 kg
Tankinhalt gesamt	400 liter
2. Dieseltank	√
Anhängelast, ungebremst	750 kg
Anhängelast Mittelachse, gebremst	13.000 kg
Radstand	485 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Kurze Kabine
Tempomat	√
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	√
Digitaler Tachograph	√
Klimaanlage	√
Farbe	Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorhersteller	M.A.N.
Motorleistung	184 kW (250 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	5
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	6
Servolenkung	√
ABS	√

Aufbau

Laderaumlänge	712 cm
Laderaumbreite	246 cm
Laderaumhöhe	208 cm
Ladeflächenhöhe	91 cm
Durchfahrtshöhe	204 cm

Sitze

Sitzplätze	2

Ladebordwand

Ladebordwand	√
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	2.500 kg
Ladebordwandhersteller	Dhollandia
Ladebordwandmaterial	Stahl
Ladebordwandgröße	217 x 252

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	●●●●●
Anzeigecodes	●●●●●
Elektrisch	●○○○○

Kabine

Interne	●●●●●
Externe	●●●○○
Lenkung	●●●●●
Federung	●●●●●
Fahrgestell	●●●●●
Bremsen	●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●●
Kühlsystem	●●●●●
Kraftstoffsystem	●●●●●
Auspuffanlage	●●●●●
Schmiersystem	●●●●●
Getriebe	●●●●●
Kupplung	●●●●●
Antrieb	●●●●●

Aufbau

Interne Zustand	●●●○○
Externe Zustand	●●●○○

Ladebordwand

Bedienung	●●●○○
System	●●●○○

Reifen/Räder

Reifen	●●●●○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 265/70R17,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch

2

Reifengröße: 265/70R17,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen