

DAF XF 440 SPACECAB MANUAL



Stücknummer 305563
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2015 / 05
Kilometerstand 884.410 km

Fahrgestellnummer
XLRTGH4100G059095

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis €18900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Konfiguration 6x2
Eigengewicht 8.467 kg
Bruttogewicht 23.900 kg
Tankinhalt gesamt 630 liter
Höhe der Sattelkupplung 121 cm
Anzahl Sperren 1
Radstand 400 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Space Cab
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standheizung
Farbe Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
Euro 6
Getriebeart Handschalter
Gänge 16
Kupplungspedal
Servolenkung
ABS
ASR
Nebenantrieb

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



1
Reifengröße: 315/80R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2
Reifengröße: 235/75R17,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen



3
Reifengröße: 315/80R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen