

MERCEDES-BENZ ANTOS 1824 CARRIER MULTI TE

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 305956
 Produktgruppe LKW
 Spezifikation Kühlaufbau
 Erstzulassung Jahr 2016 / 01
 Kilometerstand 378.943 km

Fahrgestellnummer
 WDB9630031L990742

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €39950



Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Nutzlast 8.145 kg
 Eigengewicht 10.855 kg
 Bruttogewicht 19.000 kg
 Tankinhalt gesamt 300 liter
 Anzahl Sperren 1
 Radstand 580 cm
 Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine
 Tempomat
 Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
 Digitaler Tachograph
 Klimaanlage
 Farbe Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorhersteller Mercedes
 Motorleistung 175 kW (238 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 6
 Getriebeart Telligent
 Gänge 12
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Laderaumlänge 767 cm
 Laderaumbreite 250 cm
 Laderaumhöhe 239 cm
 Ladeflächenhöhe 124 cm
 Durchfahrtshöhe 224 cm

Sitze

Sitzplätze 2

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor Carrier
 Modell Kühlmotor ?
 Kühlmotor elektrisch
 Aufbauisolierung
 Wandstärke 45 mm
 Art der Kühlung Kühlen und Gefrieren
 Tages-/Nachtkühlung Tages-/Nachtkühlung
 Zusätzlichen Verdampfer

Ladebordwand

Ladebordwand
 Ladebordwandausführung Heckklappe
 Tragfähigkeit der Ladebordwand 1.500 kg
 Ladebordwandhersteller BAR Cargolift
 Ladebordwandmaterial Aluminium
 Ladebordwandgröße 211 x 255

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber
(Kontrollkäse)



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Kühlanlage

Systeme



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1
Reifengröße: 315/70R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2
Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen