

MERCEDES-BENZ ANTOS 1824 CARRIER MULTI TE



Stücknummer 305957
Produktgruppe LKW
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2016 / 06
Kilometerstand 233.950 km

Fahrgestellnummer
WDB96300310036066

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 39950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	9.116 kg
Eigengewicht	10.384 kg
Bruttogewicht	19.500 kg
Tankinhalt gesamt	300 liter
Anzahl Sperren	1
Radstand	580 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Kurze Kabine
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Farbe	Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung	175 kW (238 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	6
Getriebeart	Telligent
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	772 cm
Laderaubbreite	250 cm
Laderaumhöhe	238 cm
Ladeflächenhöhe	124 cm
Durchfahrthöhe	224 cm

Sitze

Sitzplätze	2
------------	---

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor	Carrier
Modell Kühlmotor	?
Kühlmotor	elektrisch
Wandstärke	40 mm
Art der Kühlung	Kühlen und Gefrieren
Tages-/Nachtkühlung	Tages-/Nachtkühlung
Zusätzlichen Verdampfer	✓

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	1.500 kg
Ladebordwandhersteller	BAR Cargolift
Ladebordwandmaterial	Aluminium
Ladebordwandgröße	210x255

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Kühlanlage

Systeme

Ladebordwand

Bedienung

System

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen