

BULTHUIS ASAA01



Stücknummer 306001
Produktgruppe Anhänger
Spezifikation Gardinenaufleger
Erstzulassung Jahr 1998 / 03
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
XL9ASAA01WN092031

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis €22950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Nutzlast	16.660 kg
Eigengewicht	3.340 kg
Bruttogewicht	20.000 kg
Radstand	536 cm
Federungstyp	Vollluft

Kabine

Farbe	Weiß
-------	------

Antriebsstrang

Motorleistung	(0 Hp)
---------------	--------

Aufbau

Laderaumlänge	723 cm
Laderaubreite	246 cm
Laderaumhöhe	254 cm
Ladeflächenhöhe	109 cm
Durchfahrtshöhe	250 cm

Reifen/Räder

Reserverad	
Profil Reserverad	12 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Kabine

Lenkung	●●●●●
Federung	●●●●●
Fahrgestell	●●●●●
Bremsen	●●●●●

Aufbau

Interne Zustand	●●●●●
Externe Zustand	●●●●●

Reifen/Räder

Reifen	●●●●●
--------	-------

Reifen und Achsen



Reifengröße: 265/70R19,5
Luftfederung
Trommelbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 265/70R19,5
Luftfederung
Trommelbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●●	Guter Zustand
●●●●●	Angemessene Staat
●●●●●	Moderate Zustand
●●●●●	Entspricht nicht den Anforderungen