

SCANIA R450 ADR RETARDER



Stücknummer 306130
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2018 / 10
Kilometerstand 657.097 km

Fahrgestellnummer
YS2R4X20005522963

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €39950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 8.500 kg
Bruttogewicht 19.000 kg
Tankinhalt gesamt 700 liter
Höhe der Sattelkupplung 113 cm
Sattelkupplung Schieber
Anzahl Sperren 1
Radstand 375 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Tempomat
Fahrtschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standheizung
Farbe Weiß

Antriebsstrang

Motorhersteller Scania
Motorleistung 331 kW (450 Hp)
Euro 6
Getriebeart Opti-cruise
Gänge 12
Zusatzbremssystem
Retarder Marke Scania
Servolenkung
ABS
ASR

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkästchen)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 385/55R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen