

MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 LS



Stücknummer 306204
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2019 / 05
Kilometerstand 508.296 km

Fahrgestellnummer
WDB96340310361415

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 35900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	79.320 kg
Bruttogewicht	18.000 kg
Tankinhalt gesamt	820 liter
Höhe der Sattelkupplung	117 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	380 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standklimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Blau

Antriebsstrang

Motorleistung	310 kW (421 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Telligent
Gänge	12
Zusatzbremssystem	✓
Retarder Marke	Voith
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber

(Kontrollcode)

Anzeigecodes

Elektrisch



Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

Reifengröße: 315/70R22,5

Blattfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch



2

Reifengröße: 315/70R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen