

RENAULT D 270 18.3T AIRCO LIFT



Stücknummer 306248
Produktgruppe LKW
Spezifikation Planenaufbau
Erstzulassung Jahr 2018 / 05
Kilometerstand 314.115 km

Fahrgestellnummer
VF640J866JB006500

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 34900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	8.275 kg
Bruttogewicht	18.300 kg
Tankinhalt gesamt	400 liter
2. Dieseltank	✓
Anzahl Sperren	1
Radstand	590 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Kurze Kabine
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Farbe	Weiß

Antriebsstrang

Motorhersteller	Renault
Motorleistung	210 kW (285 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Optidriver
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	812 cm
Laderaumbreite	250 cm
Laderaumhöhe	255 cm
Ladeflächenhöhe	116 cm
Durchfahrthöhe	256 cm

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	1.500 kg
Ladebordwandhersteller	B.A.R cargo lift
Ladebordwandmaterial	Aluminium
Ladebordwandgröße	201 x 252

Reifen/Räder

Reserverad	✓
Profil Reserverad	5 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 295/80R22,5

Blattfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch

2



Reifengröße: 295/80R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen