

# MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 AIRCO AHK LIFT DI

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 306530  
Produktgruppe LKW  
Spezifikation Koffer  
Erstzulassung Jahr 2020 / 07  
Kilometerstand 228.874 km

**Fahrgestellnummer**  
W1T96702510436460

Technischer Zustand   
**Bemerkungen**

( A15 )

**Preis €49900**



Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Eigengewicht 6.970 kg  
Bruttogewicht 11.990 kg  
Tankinhalt gesamt 125 liter  
Anhängerkupplung  
Achsschenkelbolzendurchmesser 40 DIN  
Anzahl Sperren 1  
Radstand 480 cm  
Federungstyp Luftfederung

### Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine  
Tempomat  
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)  
Digitaler Tachograph  
Klimaanlage  
Farbe Gelb

### Antriebsstrang

Motorhersteller Mercedes  
Motorleistung 175 kW (238 Hp)  
Euro 6  
Getriebeart Telligent  
Gänge 6  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 723 cm  
Laderaubbreite 247 cm  
Laderaumhöhe 237 cm  
Ladeflächenhöhe 112 cm  
Durchfahrtshöhe 230 cm

### Ladebordwand

Ladebordwand  
Ladebordwandausführung Heckklappe  
Tragfähigkeit der Ladebordwand 1.500 kg  
Ladebordwandhersteller BAR Cargolift  
Ladebordwandmaterial Aluminium  
Ladebordwandgröße 181 x 252

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollleuchte)



Anzeigecodes



Elektrisch



### Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



### Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



### Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



### Ladebordwand

Bedienung



System



### Reifen/Räder

Reifen



## Reifen und Achsen



1  
Reifengröße: 265/70R19,5  
Blattfederung  
Scheibenbremsen  
Lenkachse, mechanisch



2  
Reifengröße: 265/70R19,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen