

DAF LF 45.180 11.9T FRIGO CARRIER



Stücknummer 306626
Produktgruppe LKW
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2011 / 07
Kilometerstand 594.601 km

Fahrgestellnummer
XLRAE45FF0L366791

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 11950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Nutzlast	4.635 kg
Eigengewicht	7.355 kg
Bruttogewicht	11.990 kg
Tankinhalt gesamt	200 liter
Radstand	540 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Kurze Kabine
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Farbe	Weiß

Antriebsstrang

Motorhersteller	Paccar
Motorleistung	135 kW (183 Hp)
Kraftstoff	Diesel
Euro	5
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	6
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Aufbau

Laderaumlänge	754 cm
Laderaumbreite	224 cm
Laderaumhöhe	244 cm
Ladeflächenhöhe	99 cm
Durchfahrthöhe	243 cm

Sitze

Sitzplätze	2
------------	---

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor	Carrier
Modell Kühlmotor	SUPRA 750
Kühlmotor	Diesel/elektrisch
Aggregatstunden / Diesel	4.989
Wandstärke	60 mm
Art der Kühlung	Kühlen und Gefrieren
Tages-/Nachtkühlung	Tages-/Nachtkühlung

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand	1.500 kg
Ladebordwandhersteller	B.A.R cargo lift
Ladebordwandmaterial	Aluminium
Ladebordwandgröße	186 x 235

Reifen/Räder

Reserverad	✓
Profil Reserverad	2 mm

Kontaktinformationen



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Kühlanlage

Systeme

Ladebordwand

Bedienung

System

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 245/70R17,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 245/70R17,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen