

PACTON TXD 339 DISC BRAKES CODE XL



Stücknummer 306898
Produktgruppe Auflieger
Spezifikation Gardinenaufleger
Erstzulassung Jahr 2004 / 02
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
XLDTXD33900048958

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €5900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Eigengewicht 6.690 kg
Bruttogewicht 39.000 kg
Art der Chassis Vollständige chassis
Chassismaterial Stahl
Kingpin Größe 2 inch
Federungstyp Vollluft

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
ABS
EBS

Aufbau

Aufbaubaujahr 2.004
Laderaumlänge 1.360 cm
Laderaumbreite 248 cm
Laderaumhöhe 270 cm
Durchfahrts Höhe 259 cm
Schiebedach

Achse

Achstyp ROR

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen



Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen