

MERCEDES-BENZ ACTROS 1830 LL TAILLIFT AIRCO

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Stücknummer 306964
Produktgruppe LKW
Spezifikation Gardinenaufleger
Erstzulassung Jahr 2017 / 04
Kilometerstand 286.810 km

Fahrgestellnummer
WDB96300410139479

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis €42950

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01



Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 9.275 kg
Bruttogewicht 18.000 kg
Tankinhalt gesamt 500 liter
Anzahl Sperren 1
Radstand 580 cm
Federungstyp Vollluft

Kabine

Art der Kabine Hochdach
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standheizung
Farbe Blau

Antriebsstrang

Motorleistung 220 kW (299 Hp)
Euro 6
Getriebeart Telligent
Gänge 8
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 727 cm
Laderaubbreite 249 cm
Laderaumhöhe 264 cm
Ladeflächenhöhe 105 cm
Durchfahrts Höhe 259 cm

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand 2.500 kg
Ladebordwandhersteller Zepro
Ladebordwandmaterial Stahl
Ladebordwandgröße 200x254

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse) ●●●●●●●●
Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Ladebordwand

Bedienung ●●●●●●●●

System ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 315/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2 Reifengröße: 315/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen