

DAF CF 75.310 TAILLIFT



Stücknummer 307154
 Produktgruppe LKW
 Spezifikation Koffer
 Erstzulassung Jahr 2013 / 07
 Kilometerstand 463.332 km

Fahrgestellnummer
 XLRAE75PC0E984187

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 16900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	10.181 kg
Bruttogewicht	20.500 kg
Tankinhalt gesamt	400 liter
Radstand	570 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Kurze Kabine
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Farbe	Weiß

Antriebsstrang

Motorhersteller	Paccar
Motorleistung	228 kW (310 Hp)
Euro	5
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓

Aufbau

Laderaumlänge	846 cm
Laderaumbreite	249 cm
Laderaumhöhe	275 cm
Ladeflächenhöhe	116 cm
Durchfahrthöhe	257 cm

Ladebordwand

Ladebordwand	✓
Ladebordwandausführung	unterfaltbare Ladebordwand
Tragfähigkeit der Ladebordwand	1.500 kg
Ladebordwandhersteller	Dhollandia
Ladebordwandmaterial	Stahl und Aluminium
Ladebordwandgröße	171 x 240

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 315/70R22,5

Blattfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch

2



Reifengröße: 315/70R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen