

VOLVO FH 420



Stücknummer 307548
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2019 / 12
Kilometerstand 914.298 km

Fahrgestellnummer
YV2RTW0A9LB301780

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 41900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	8.012 kg
Bruttogewicht	18.000 kg
Tankinhalt gesamt	925 liter
2. Dieseltank	✓
Höhe der Sattelkupplung	98 cm
Sattelkupplung	Aufzug
Anzahl Sperren	1
Radstand	370 cm
Federungstyp	Vollluft

Kabine

Art der Kabine	Globetrotter
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Blau

Antriebsstrang

Motorleistung	315 kW (428 Hp)
Euro	6
Getriebeart	I-Shift
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 295/60R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen