

IVECO AS190S42 STRALIS Folding Taillift



Stücknummer 307562
Produktgruppe LKW
Spezifikation Koffer
Erstzulassung Jahr 2018 / 02
Kilometerstand 669.767 km

Fahrgestellnummer
WJMA62AS10C388155

Technischer Zustand

Bemerkungen
Folding taillift,standklima
(A15)

Preis €32900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 11.554 kg
Bruttogewicht 20.000 kg
Tankinhalt gesamt 900 liter
2. Dieseltank
Anhängerkupplung
Achsschenkelbolzendurchmesser 50 DIN
Anzahl Sperren 1
Radstand 570 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Hochdach
Tempomat
Fahrtschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standklimaanlage
Standheizung
Farbe Weiß
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorhersteller Iveco
Motorleistung 309 kW (420 Hp)
Euro 6
Getriebeart Automatic
Getriebetyp Traxon
Gänge 12
Zusatzbremssystem
Retarder Marke Intarder
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 747 cm
Laderaumbreite 245 cm
Laderaumhöhe 244 cm
Ladeflächenhöhe 117 cm
Durchfahrtshöhe 223 cm

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung unterfaltbare Ladebordwand
Tragfähigkeit der Ladebordwand 1.500 kg
Ladebordwandhersteller Palfinger
Ladebordwandmaterial Stahl und Aluminium
Ladebordwandgröße 170 x 240

Bemerkungen

Bemerkungen Folding taillift,standklima

Reifen/Räder

Reserverad
Profil Reserverad 15 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse) ●●●●●●●●
Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Ladebordwand

Bedienung ●●●●●●●●

System ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 315/80R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2 Reifengröße: 315/80R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●●●● Sehr guter Zustand
●●●●●●●● Guter Zustand
●●●●●●●● Angemessene Staat
●●●●●●●● Moderate Zustand
●●●●●●●● Entspricht nicht den Anforderungen