

# SCANIA R450 TL 6X2 RETARDER LIFT



Stücknummer 307734  
Produktgruppe LKW  
Spezifikation Gardinenaufleger  
Erstzulassung Jahr 2013 / 09  
Kilometerstand 1.022.467 km

**Fahrgestellnummer**  
YS2R6X20005331756

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
R 45 LB 6X2 MNB / WB 470 CM / GRS 895  
( A15 )

**Preis €24950**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3  
Konfiguration 6x2  
Eigengewicht 13.487 kg  
Bruttogewicht 26.500 kg  
Tankinhalt gesamt 650 liter  
Anhängerkupplung  
Achsschenkelbolzendurchmesser Special  
Anzahl Sperren 1  
Radstand 470 cm  
Federungstyp Vollluft

### Kabine

Art der Kabine Topline  
Tempomat  
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)  
Digitaler Tachograph  
Klimaanlage  
Standheizung  
Farbe Mehrfarbig

### Antriebsstrang

Motorleistung 331 kW (450 Hp)  
Euro 6  
Getriebeart Opti-cruise  
Gänge 12  
Zusatzbremssystem  
Retarder Marke Scania  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 731 cm  
Laderaubreite 247 cm  
Laderaumhöhe 280 cm  
Ladeflächenhöhe 118 cm  
Durchfahrtshöhe 278 cm

### Ladebordwand

Ladebordwand  
Ladebordwandausführung Heckklappe  
Tragfähigkeit der Ladebordwand 2.500 kg  
Ladebordwandhersteller Zepro  
Ladebordwandmaterial Stahl  
Ladebordwandgröße 200x254

### Bemerkungen

Bemerkungen R 45 LB 6X2 MNB / WB 470  
CM / GRS 895 R WITH  
RETARDER

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollcode)	●●●●●●●●
Anzeigecodes	●●●●●●●●
Elektrisch	●●●●●●●●

### Kabine

Interne	●●●●●●●●
Externe	●●●●●●●●
Lenkung	●●●●●●●●
Federung	●●●●●●●●
Fahrgestell	●●●●●●●●
Bremsen	●●●●●●●●

### Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●●●●●
Kühlsystem	●●●●●●●●
Kraftstoffsystem	●●●●●●●●
Auspuffanlage	●●●●●●●●
Schmiersystem	●●●●●●●●
Getriebe	●●●●●●●●
Kupplung	●●●●●●●●
Antrieb	●●●●●●●●

### Aufbau

Interne Zustand	●●●●●●●●
Externe Zustand	●●●●●●●●

### Ladebordwand

Bedienung	●●●●●●●●
System	●●●●●●●●

### Reifen/Räder

Reifen	●●●●●●●●
--------	----------

## Reifen und Achsen



1  
Reifengröße: 385/65R22,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen  
Lenkachse, mechanisch



2  
Reifengröße: 315/70R22,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen



3  
Reifengröße: 385/55R22,5  
Liftachse  
Luftfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●●●●●	Guter Zustand
●●●●●●●●	Angemessene Staat
●●●●●●●●	Moderate Zustand
●●●●●●●●	Entspricht nicht den Anforderungen