

M.A.N. 18.400 TGS LX BLS ADR OX FL



Stücknummer 307863
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2016 / 03
Kilometerstand 717.289 km

Fahrgestellnummer
WMA08SZZ6GP073576

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis € 15950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	7.153 kg
Bruttogewicht	12.419 kg
Tankinhalt gesamt	600 liter
Höhe der Sattelkupplung	117 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	390 cm
Leichtmetallfelgen	✓
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Schlafkabine
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung	294 kW (400 Hp)
Euro	6
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	12
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓
Nebenantrieb	✓

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber

(Kontrollcode)

Anzeigecodes

Elektrisch



Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

9 mm

9 mm

Reifengröße: 315/70R22,5

Blattfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch



2

5 mm

4 mm

3 mm

4 mm

Reifengröße: 315/70R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen