

RENAULT D 240.13 AIRCO TAILLIFT



Stücknummer 307924
Produktgruppe LKW
Spezifikation Koffer
Erstzulassung Jahr 2017 / 09
Kilometerstand 320.437 km

Fahrgestellnummer
VF640J861JB005898

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €23900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 7.663 kg
Bruttogewicht 13.300 kg
Tankinhalt gesamt 200 liter
Anzahl Sperren 1
Radstand 530 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Farbe Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung 188 kW (255 Hp)
Euro 6
Getriebeart Optidriver
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 768 cm
Laderaumbreite 249 cm
Laderaumhöhe 257 cm
Ladeflächenhöhe 108 cm
Durchfahrtshöhe 236 cm

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung unterfaltbare Ladebordwand
Tragfähigkeit der Ladebordwand 1.500 kg
Ladebordwandhersteller DHOLANDIA
Ladebordwandmaterial Stahl und Aluminium
Ladebordwandgröße 151x240

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse) ●●●●●●●●
Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Ladebordwand

Bedienung ●●●●●●●●

System ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 265/70R19,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2 Reifengröße: 265/70R19,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen