

RENAULT D 180 7.5 AIRCO LIFT SIDE DOOR



Stücknummer 308114
Produktgruppe LKW
Spezifikation Koffer
Erstzulassung Jahr 2017 / 10
Kilometerstand 482.302 km

Fahrgestellnummer
VF6WTAG40G2455001

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €12950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 4.400 kg
Bruttogewicht 7.500 kg
Tankinhalt gesamt 100 liter
Radstand 350 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Farbe Weiß

Antriebsstrang

Motorhersteller Renault
Motorleistung 130 kW (177 Hp)
Euro 6
Getriebeart Optidriver
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 450 cm
Laderaubbreite 224 cm
Laderaubhöhe 234 cm
Ladeflächenhöhe 88 cm
Durchfahrts Höhe 227 cm

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung Heckklappe
Tragfähigkeit der Ladebordwand 1.000 kg
Ladebordwandhersteller ZEPRO
Ladebordwandmaterial Aluminium
Ladebordwandgröße 170 x 227

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkästchen) ●●●●●●●●
Anzeigecodes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Kabine

Interne ●●●●●●●●

Externe ●●●●●●●●

Lenkung ●●●●●●●●

Federung ●●●●●●●●

Fahrgestell ●●●●●●●●

Bremsen ●●●●●●●●

Antriebsstrang

Motor allgemein ●●●●●●●●

Kühlsystem ●●●●●●●●

Kraftstoffsystem ●●●●●●●●

Auspuffanlage ●●●●●●●●

Schmiersystem ●●●●●●●●

Getriebe ●●●●●●●●

Kupplung ●●●●●●●●

Antrieb ●●●●●●●●

Aufbau

Interne Zustand ●●●●●●●●

Externe Zustand ●●●●●●●●

Ladebordwand

Bedienung ●●●●●●●●

System ●●●●●●●●

Reifen/Räder

Reifen ●●●●●●●●

Reifen und Achsen



1 Reifengröße: 205/75R17,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2 Reifengröße: 205/75R17,5
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen