

## IVECO S-WAY AT260S36 6X2\*4 TAILLIFT



Stücknummer 308148  
Produktgruppe LKW  
Spezifikation Gardinenaufleger  
Erstzulassung Jahr 2021 / 02  
Kilometerstand 120.318 km

**Fahrgestellnummer**  
WJME62RPZ0C440366

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
ASSE STERZANTE / LAST AXLE  
( A15 )

**Preis €81950**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3  
Konfiguration 6x2  
Eigengewicht 10.975 kg  
Bruttogewicht 27.000 kg  
Tankinhalt gesamt 500 liter  
Anzahl Sperren 1  
Radstand 570 cm  
Federungstyp Vollluft

### Kabine

Art der Kabine Hochdach  
Tempomat  
Fahrtschreiber (Kontrollgerät)  
Digitaler Tachograph  
Klimaanlage  
Farbe Rot

### Antriebsstrang

Motorleistung 265 kW (360 Hp)  
Euro 6  
Getriebeart AS-Tronic  
Gänge 12  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 845 cm  
Laderaumbreite 248 cm  
Laderaumhöhe 257 cm  
Ladeflächenhöhe 114 cm  
Durchfahrtshöhe 255 cm

### Ladebordwand

Ladebordwand  
Ladebordwandausführung Heckklappe  
Tragfähigkeit der Ladebordwand 2.500 kg  
Ladebordwandhersteller Zepro  
Ladebordwandmaterial Stahl  
Ladebordwandgröße 200 x 254

### Bemerkungen

Bemerkungen ASSE STERZANTE / LAST AXLE STEERING

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollleuchte)



Anzeigecodes



Elektrisch



### Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



### Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



### Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



### Ladebordwand

Bedienung



System



### Reifen/Räder

Reifen



## Reifen und Achsen



1  
Reifengröße: 385/55R22,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen  
Lenkachse, mechanisch



2  
Reifengröße: 315/70R22,5  
Luftfederung  
Scheibenbremsen



3  
Reifengröße: 385/55R22,5  
Liftachse  
Luftfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen