

CHEREAU Carrier Vector 1350



Stücknummer 308414
Produktgruppe Auflieger
Spezifikation Kühl Aufbau
Erstzulassung Jahr 2019 / 07
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
VM4CSD3000A118852

Technischer Zustand

Bemerkungen

Carrier Vector 1350 palletbox, SAF
(A15)

Preis € 46900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Eigengewicht 8.960 kg
Bruttogewicht 39.000 kg
Art der Chassis Vollständige chassis
Chassismaterial Stahl
Kingpin Größe 2 inch
Federungstyp Vollluft

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
ABS ✓
EBS ✓

Aufbau

Aufbaubaujahr 2.019
Laderaumlänge 1.340 cm
Laderaumbreite 249 cm
Laderaumhöhe 265 cm
Durchfahrthöhe 264 cm

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor Carrier
Modell Kühlmotor vector1350
Kühlmotor Diesel
Aggregatstunden / Diesel 5.955
Wandstärke 45 mm

Achse

Achstyp SAF

Bemerkungen

Bemerkungen Carrier Vector 1350
palletbox, SAF

Kontaktinformationen



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Kühlanlage

Systeme



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

10 mm

10 mm

Reifengröße: 385/65R22,5

Luftachse

Luftfederung

Scheibenbremsen



2

5 mm

6 mm

Reifengröße: 385/65R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen



3

10 mm

9 mm

Reifengröße: 385/65R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen