VOLVO FH 500 6X2 ADR VEB+

Stücknummer	308481
Produktgruppe	Sattelzugmaschine
Spezifikation	
Erstzulassung Jahr	2016 / 03
Kilometerstand	838.307 km

Fahrgestellnummer
YV2RT40C4GB766852

Technischer Zustand

Bemerkungen

(A15)

Preis € 29950

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	3
Konfiguration	6x2
Eigengewicht	9.100 kg
Bruttogewicht	27.000 kg
Tankinhalt gesamt	530 liter
Höhe der Sattelkupplung	118 cm
Sattelkupplung	Schieber
Anzahl Sperren	1
Radstand	410 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Globetrotter
Tempomat	√
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	√
Digitaler Tachograph	√
Klimaanlage	√
Standheizung	√
Farbe	Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung	375 kW (510 Hp)
Euro	6
Getriebeart	I-Shift
Gänge	12
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	●●●●○
Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●●●○

Kabine

Interne	●●●○○
Externe	●●●○○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●●○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Auspuffanlage	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●●○○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 385/65R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch

2

Reifengröße: 385/55R22,5
Liftachse
Luftfederung
Scheibenbremsen

3

Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen