

M.A.N. 18.500 TGX



Stücknummer 308587
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2019 / 06
Kilometerstand 541.960 km

Fahrgestellnummer
WMA06XZZ5KM832540

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 39900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Tankinhalt gesamt	1.160 liter
2. Dieseltank	✓
Höhe der Sattelkupplung	115 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	360 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Blau

Antriebsstrang

Motorleistung	(0 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Automatic
Getriebetyp	Scania
Gänge	14
Zusatzbremssystem	✓
Retarder Marke	Intarder
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber

(Kontrollcode)

Anzeigecodes

Elektrisch



Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1

9 mm

9 mm

Reifengröße: 385/55R22,5

Blattfederung

Scheibenbremsen

Lenkachse, mechanisch



2

7 mm

5 mm

5 mm

7 mm

Reifengröße: 315/70R22,5

Luftfederung

Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- 5 blue circles: Sehr guter Zustand
- 4 blue circles: Guter Zustand
- 3 blue circles: Angemessene Staat
- 2 blue circles: Moderate Zustand
- 1 blue circle: Entspricht nicht den Anforderungen