

DAF CF 450 FA 4X2 WB 510 CM



Stücknummer 308589
Produktgruppe LKW
Spezifikation Fahrgestell
Erstzulassung Jahr 2018 / 06
Kilometerstand 745.559 km

Fahrgestellnummer
XLRAEM4100G205585

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis €28900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	11.200 kg
Bruttogewicht	20.500 kg
Tankinhalt gesamt	620 liter
Chassishöhe	101 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	510 cm
Federungstyp	Vollluft

Kabine

Tempomat	
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	
Digitaler Tachograph	
Klimaanlage	
Farbe	Mehrfarbig

Antriebsstrang

Motorleistung	330 kW (448 Hp)
Euro	6
Getriebeart	Automatic
Getriebetyp	Traxon
Gänge	12
Servolenkung	
ABS	
ASR	

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollleuchte)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen