

DAF XF 480 SSC INTARDER 2X TANK



Stücknummer 308607
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2017 / 12
Kilometerstand 867.080 km

Fahrgestellnummer
XLRTEH4300G183708

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis € 21900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	8.437 kg
Bruttogewicht	19.500 kg
Tankinhalt gesamt	1.275 liter
2. Dieseltank	✓
Höhe der Sattelkupplung	115 cm
Anzahl Sperren	1
Radstand	380 cm
Federungstyp	Luftfederung

Kabine

Art der Kabine	Space Cab
Tempomat	✓
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)	✓
Digitaler Tachograph	✓
Klimaanlage	✓
Standklimaanlage	✓
Standheizung	✓
Farbe	Gelb

Antriebsstrang

Motorhersteller	Paccar
Motorleistung	355 kW (482 Hp)
Euro	6
Getriebeart	AS-Tronic
Gänge	12
Zusatzbremssystem	✓
Retarder Marke	Intarder
Servolenkung	✓
ABS	✓
ASR	✓

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollcode)	
Anzeigecodes	
Elektrisch	

Kabine

Interne	
Externe	
Lenkung	
Federung	
Fahrgestell	
Bremsen	

Antriebsstrang

Motor allgemein	
Kühlsystem	
Kraftstoffsystem	
Auspuffanlage	
Schmiersystem	
Getriebe	
Kupplung	
Antrieb	

Reifen/Räder

Reifen	
--------	--

Reifen und Achsen



Reifengröße: 315/70R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

	Sehr guter Zustand
	Guter Zustand
	Angemessene Staat
	Moderate Zustand
	Entspricht nicht den Anforderungen