

DAF XF 480 SSC INTARDER 2X TANK



Stücknummer 308634
Produktgruppe Sattelzugmaschine
Spezifikation
Erstzulassung Jahr 2018 / 01
Kilometerstand 682.282 km

Fahrgestellnummer
XLRTEH4300G189736

Technischer Zustand 

Bemerkungen

(A15)

Preis €28900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 8.447 kg
Bruttogewicht 19.500 kg
Tankinhalt gesamt 1.275 liter
2. Dieseltank
Höhe der Sattelkupplung 114 cm
Anzahl Sperren 1
Radstand 380 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Super Space Cab
Tempomat
Fahrtenschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Standklimaanlage
Standheizung
Farbe Blau

Antriebsstrang

Motorleistung 355 kW (482 Hp)
Euro 6
Getriebeart AS-Tronic
Gänge 12
Zusatzbremssystem
Retarder Marke Intarder
Servolenkung
ABS
ASR

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber (Kontrollkäse)

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



1
Reifengröße: 385/55R22,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2
Reifengröße: 315/70R22,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen