

MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 ATP



Stücknummer 308658
Produktgruppe LKW
Spezifikation Kühlaufbau
Erstzulassung Jahr 2017 / 07
Kilometerstand 389.257 km

Fahrgestellnummer
WDB96702710156556

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €47900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 8.550 kg
Bruttogewicht 15.000 kg
Tankinhalt gesamt 200 liter
Radstand 540 cm
Federungstyp Luftfederung

Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine
Tempomat
Fahrtschreiber (Kontrollgerät)
Digitaler Tachograph
Klimaanlage
Farbe Mehrfarbig
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorhersteller Mercedes
Motorleistung 170 kW (231 Hp)
Euro 6
Getriebeart Telligent
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Aufbaubaujahr 2.017
Laderaumlänge 751 cm
Laderaumbreite 246 cm
Laderaumhöhe 240 cm
Ladeflächenhöhe 119 cm
Durchfahrtshöhe 235 cm

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor Carrier
Modell Kühlmotor SUPRA 850
Kühlmotor Diesel/elektrisch
Aufbauisolierung
Wandstärke 55 mm
Art der Kühlung Gefrieren
Tages-/Nachtkühlung Tages-/Nachtkühlung

Ladebordwand

Ladebordwand
Ladebordwandausführung unterfaltbare Ladebordwand
Tragfähigkeit der Ladebordwand 1.500 kg
Ladebordwandhersteller B.A.R cargo lift
Ladebordwandmaterial Aluminium
Ladebordwandgröße 171 x 242

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Fahrtenschreiber
(Kontrollkäse)



Anzeigecodes



Elektrisch



Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



Kühlanlage

Systeme



Ladebordwand

Bedienung



System



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



1
Reifengröße: 305/70R19,5
Blattfederung
Scheibenbremsen
Lenkachse, mechanisch



2
Reifengröße: 305/70R19,5
Luftfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen