

KRONE SD



Stücknummer 308668
Produktgruppe Auflieger
Spezifikation Containerchassis
Erstzulassung Jahr 2008 / 03
Kilometerstand

Fahrgestellnummer
WKESD000000411961

Technischer Zustand 
Bemerkungen

(A15)

Preis €6950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 3
Nutzlast 35.200 kg
Eigengewicht 5.800 kg
Bruttogewicht 41.000 kg
Art der Chassis Vollständige chassis
Chassismaterial Stahl
Kingpin Größe 2 inch
Radstand 923 cm
Federungstyp Vollluft

Antriebsstrang

Motorleistung (0 Hp)
ABS
EBS

Aufbau

Aufbaubaujahr 2.008
Ladeflächenhöhe 115 cm
Containerabmessungen all connections

Tieflader

Ausziehbare Fahrgestell Vorderseite / Rückseite

Achse

Achstyp BPW

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspektionsbericht

Aufbau

Externe Zustand



Reifen/Räder

Reifen



Reifen und Achsen



Reifengröße: 385/55R22,5
Luftfederung
Trommelbremsen



Reifengröße: 385/55R22,5
Luftfederung
Trommelbremsen



Reifengröße: 385/55R22,5
Luftfederung
Trommelbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen