# VAN HOOL 3B0021

| | |
|---|---|
| Stücknummer | 308798 |
| Produktgruppe | Auflieger |
| Spezifikation | Containerchassis |
| Erstzulassung Jahr | 1994 / 06 |
| Kilometerstand | |

**Fahrgestellnummer**
71440

Technischer Zustand

**Bemerkungen**

( A15 )

## Preis € 2950


Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01


## Ausrüstung

### Fahrgestell

| | |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Nutzlast | 33.380 kg |
| Eigengewicht | 4.620 kg |
| Bruttogewicht | 38.000 kg |
| Art der Chassis | Vollständige chassis |
| Chassismaterial | Stahl |
| Kingpin Größe | 2 inch |
| Radstand | 775 cm |
| Federungstyp | Vollluft |

### Antriebsstrang

| | |
|---|---|
| Motorleistung | (0 Hp) |

### Aufbau

| | |
|---|---|
| Aufbaubaujahr | 1.994 |
| Containerabmessungen | 1x 20 FT / 1x 30 FT |

### Achse

| | |
|---|---|
| Achstyp | BPW |


**Kontaktinformationen**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222


**Anerkannt und fachkundig**

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe




Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspektionsbericht

### Aufbau

Externe Zustand ●●○○○

### Reifen/Räder

Reifen ●●●○○

## Reifen und Achsen

**1**

Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Trommelbremsen

**2**

Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Trommelbremsen

**3**

Reifengröße: 385/65R22,5
Luftfederung
Trommelbremsen

**Kontaktinformationen**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

**Legenda für Inspektionsbericht**

●●●●● Sehr guter Zustand
●●●●○ Guter Zustand
●●●○○ Angemessene Staat
●●○○○ Moderate Zustand
●○○○○ Entspricht nicht den Anforderungen